

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3) 月 (3) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙长金

白班

√

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.8	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	230	—	—	—	
	2	190	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	800	25%	待专业处理		
	甲苯	420	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常	无			
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无		/	
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无		/	
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3 月 (5) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙长全

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量 (吨)	浓度 (%)	备注		
DMF回收	1 (一体机)	8:30-20:30	零	0.6	25%			
甲苯回收	次数	数量 (吨)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注		
	1	270	—	—	—			
	2	230	—	—	—			
回收溶剂使用去向	名称	数量 (kg)	浓度	去向安排	经手人	备注		
	DMF	600	25%	待去收风				
	甲苯	500	97%	内部使用				
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30 — 20:30		生产项目	PA+PU		
	2号线	开关机时间	8:30 — 20:30		生产项目	PA+PU		
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况			
回收塔	液位	58cm	无		✓			
	DMF浓度	25%						
	压力表	1.61kg	无					
	水泵	正常						
	储罐液位浓度	25%						
空压机	响声	正常	无		✓			
	排水	✓						
电控柜	散热风扇	✓	无				✓	
	发热	✓						
	仪表各数据	✓						
冷却塔	水路是否通畅	✓	无		✓			
	水质与清洗	✓						
	水泵	✓						
引风机	风扇与皮带	✓	无				✓	
	过滤网清洗	✓						
	温度	✓						
	机油液位	✓						
其他	分离槽排水	✓	无		✓			
	甲苯储罐排水	✓						
	热水泵	✓						

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3) 月 (7) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙光全

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.6	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	200	—	—	—	
	2	170	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	600	25%	待专业处理		
	甲苯	370	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	pb+pu
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+pu
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无			
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无		/	
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无			
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
引风机	风扇与皮带	✓	无		/	
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		/	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3) 月 (10) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 孙长金

白班 ☒

晚班 ☐

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.8	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	260	I	-	-	
	2	230		-	-	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	800	25%	待处理		
	甲苯	490	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA胶
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PU胶
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	56cm	无			
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无			
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无			
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无			
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无			
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无			
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3) 月 (11) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 孙长金

白班 ☒

晚班 ☐

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.3	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	310	—	—	—	
	2	350	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	300	25%	待处理		
	甲苯	660	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	170
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	172
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无			
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无			
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无			
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无			
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无			
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无			
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3) 月 (12) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙长余

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.7	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	230	—	—	—	
	2	210	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	700	25%	待处理		
	甲苯	440	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PM
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PM
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%	无			
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常	无			
	储罐液位浓度	25%	无			
空压机	响声	正常				
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无		/	
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无		/	
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
风机	风扇与皮带	✓	无		/	
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		/	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3) 月 (13) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 孙志全

白班 ☒

晚班 ☐

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.5	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	270	-	-	-	
	2	290	-	-	-	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	500	25%	符34收现		
	甲苯	560	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	582m	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.51kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无		/	
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无		/	
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3)月(14)日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙小花

白班

√

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.3	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨(kg))	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	170	—	—	—	
	2	130	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	300	25%	待回收处理		
	甲苯	300	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PM+PA
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PM+PA
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	562m				
	DMF浓度	25%	无			
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%	无			
空压机	响声	正常				
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无			
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无			
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无			
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√	无			
其他	分离槽排水	√	无			
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3)月(21)日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

311号

白班

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.5	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)kg	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	210	—	—	—	
	2	260	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	100	25%	待回收		
	甲苯	470	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	pr+pu
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	pr+pu
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	15kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无		/	
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无		/	
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司
(3) 月 (23) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 孙学金

白班 ☒

晚班 ☐

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.7	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(塔)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	90	—	—	—	
	2	70	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	700	25%	降34收1.7		
	甲苯	160	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	pu+pa
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	pu+pa
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无		/	
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无		/	
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3)月24)日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙小华

白班

√

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.6	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	270	—	—	—	
	2	230	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	600	25%	待专业处理		
	甲苯	500	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PU+PU
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	572m	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无			
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无		/	
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无		/	
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3) 月 (28) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 孙永金 白班 晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.5	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	160	—	—	—	
	2	170	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	500	25%	孙永金处理		
	甲苯	340	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PU+PU
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg	无			
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无		/	
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无		/	
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(3)月(29)日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 孙永金

白班 ☒

晚班 ☐

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.7	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	230	-	-	-	
	2	230	-	-	-	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	700	25%	待处理		
	甲苯	460	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	572m	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg	无			
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常				
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无		/	
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	/		/	
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司
(3) 月 (30) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙长金

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.8	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	70	—	—	—	
	2	50	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	800	25%	待处理		
	甲苯	120	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30 - 20:30		生产项目	pu
	2号线	开关机时间	8:30 - 20:30		生产项目	pu
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无			
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无		/	
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无		/	
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
引风机	风扇与皮带	✓	无		/	
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		/	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司
(3) 月 (31) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 孙光全 白班 ☒ 晚班 ☐

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.3	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	270	-	-	-	
	2	230	-	-	-	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	300	25%	待处理		
	甲苯	500	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	12A 12B
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	12A 12B
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无			
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无			
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无			
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无			
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无			
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无			
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				