




正本



报告编号: JH20201474

检验检测报告

委托单位: 山东大鲁阁织染工业有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020年07月15日



济南金航环保检测科技有限公司

(检测专用章)

检测专用章



检 验 检 测 报 告

委托单位	山东大鲁阁织染工业有限公司	被检单位	山东大鲁阁织染工业有限公司
被检单位地址	济南市济阳区泰兴西街 1 号		
检测类别	委托检测	样品名称	大气污染物、污水
采样人	王宝栋、张硕	采样日期	2020. 07. 08
送样人	—	送样日期	—
样品状态、特性描述	黄色轻微异味无浮油液体	样品数量	1000mL×1、500mL×1
分析人员	高平、类迎春	分析日期	2020. 07. 09-2020. 07. 14
检验环境	室内温度：20℃-23℃ 相对湿度：38%RH-48%RH		
检测项目	大气污染物：氮氧化物 污水：六价铬、生化需氧量		
备注	无		
编制人：程项 审核人：孙增欢 签发人：关秀存 签发日期：2020 年 07 月 15 日 济南金航环保检测科技有限公司 (检测专用章) 检测专用章			

1、前言

受山东大鲁阁织染工业有限公司的委托，济南金航环保检测科技有限公司 2020 年 07 月 08 日对山东大鲁阁织染工业有限公司的大气污染物、污水进行检测，并编写检测报告。

2、检测内容

2.1 检测地址

山东大鲁阁织染工业有限公司位于济南市济阳区泰兴西街 1 号。

2.2 锅炉

2.2.1 检测点位

根据 GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，在锅炉废气排放筒上布设一个检测点位。

2.2.2 检测项目、方法和仪器

检测项目、方法和仪器见表 1

表1 检测项目、方法和仪器

检测项目	检测方法	检测仪器及编号
氮氧化物	DB37/T 2704-2015 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法》	崂应 3023 型紫外差分 烟气综合分析仪 (114)

2.2.3 锅炉参数：见表 2

表 2 锅炉参数

锅炉名称/型号	--		锅炉类别	--	
锅炉制造厂	--				
额定负荷	KW	--	锅炉额定压力	MPa	--
烟囱高度	m	15	烟道截面积	m ²	0.2827
处理设施制造厂	--		处理设施名称/型号	--	

2.2.4 检测结果

检测结果见表 3

表 3 检测结果表

测 试 项 目		测试数据	
		DA001 排放口	DA005 排放口
平均动压	Pa	17	12
平均静压	kPa	0.01	0.00
烟温	°C	118.7	189.7
平均流速	m/s	4.7	4.5
含湿量	%	7.9	10.1
含氧量	%	5.0	4.2
标干烟气流量	m ³ /h	2992	2400
氮氧化物	实测浓度	mg/m ³	26
	折算浓度	mg/m ³	28
	排放量	kg/h	7.78×10 ⁻²
			7.20×10 ⁻²

2.3 污水检测

2.3.1 检测项目、方法及仪器见表 4

表4 检测项目、方法及仪器

检测项目	检测方法	使用仪器及编号
生化需氧量	HJ 505-2009 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》	50ml 酸式滴定管、 LRH-250A 生化培养箱 (039)
六价铬	GB/T 7467-1987 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》	TU-1901 双光束紫外可见 分光光度计 (019)

2.3.2 检测结果见表 5

表5 水质检测结果

样品编号	采样点	检测项目	检测结果(mg/L)
S200708401-01	总排污口	六价铬	ND
S200708401-02		生化需氧量	21.3

备注：ND 表示未检出，六价铬检出限为 0.004 mg/L。

3、检测质量保证和质量控制

检测采样、分析测定、数据处理等，均按相关技术规范、检测方法进行。

~~~~~  
以下空白

