

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率	数据来源						名称	产生	名称	添加时间	添加量
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-1 00:00	2021-1-1 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-2 11:31	2021-1-2 19:22	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	120					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-3 11:33	2021-1-3 18:18	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	312					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-4 11:25	2021-1-4 17:10	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	48					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-5 7:32	2021-1-5 17:26	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	192					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-6 08:01	2021-1-6 17:25	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	72					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-7 09:01	2021-1-7 12:18	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	120					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-8 11:13	2021-1-8 16:22	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	72					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-9 00:00	2021-1-9 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-10 11:18	2021-1-10 16:26	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	72					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-11 08:26	2021-1-11 20:25	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	216					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-12 08:02	2021-1-12 17:25	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	240					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-1-13 07:21	2021-1-13 20:15	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	144					

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-14 07:26	2021-1-14 00:00	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	1440					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-15 00:00	2021-1-15 19:01	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	120					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-16 07:20	2021-1-16 19:32	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	840					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-17 00:00	2021-1-17 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-18 07:16	2021-1-18 21:45	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	240					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-19 07:18	2021-1-19 20:25	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	384					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-20 07:18	2021-1-20 21:25	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	96					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-21 07:25	2021-1-21 20:45	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	168					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-22 00:00	2021-1-22 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-23 00:00	2021-1-23 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-24 00:00	2021-1-24 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-25 10:20	2021-1-25 19:55	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	336					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-26 10:31	2021-1-26 17:25	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	120					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-27 00:00	2021-1-27 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-28 11:02	2021-1-28 17:22	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	48				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-29 00:00	2021-1-29 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-30 00:00	2021-1-30 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-31 08:21	2021-1-31 12:31	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	96				
合计																198	5496				

记录时间：

记录人：

审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m3/h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量	名称	添加时间	添加量(t)
印花废气处理系统	TA003	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-1 00:00	2021-2-1 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-2 08:30	2021-2-2 17:30	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	120					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-3 08:30	2021-2-3 17:30	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	48					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-4 00:00	2021-2-4 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-5 08:30	2021-2-5 17:30	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	48					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-6 00:00	2021-2-6 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-7 00:00	2021-2-7 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-8 00:00	2021-2-8 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-9 00:00	2021-2-9 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-10 00:00	2021-2-10 0:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-11 00:00	2021-2-11 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	风量	25000	m³/h	2021-2-12 00:00	2021-2-12 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0					

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-13 00:00	2021-2-13 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-14 00:00	2021-2-14 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-15 00:00	2021-2-15 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-16 00:00	2021-2-16 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-17 00:00	2021-2-17 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-18 00:00	2021-2-18 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-19 00:00	2021-2-19 00:00	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15		0	0	0				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-20 08:30	2021-2-20 17:30	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	144				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-21 08:30	2021-2-21 17:30	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	120				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-22 08:30	2021-2-22 17:30	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	144				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-23 08:30	2021-2-23 17:30	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	96				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-24 00:00	2021-2-24 00:00	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	96				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-25 08:30	2021-2-25 17:30	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	120				
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-26 08:30	2021-2-26 17:30	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	144				

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-27 08:30	2021-2-27 17:30	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	168					
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-25002	排风量	25000	m³/h	2021-2-28 08:30	2021-2-28 17:30	是	19716	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	90	检测报告	15	21	0	9	192					
合计																108	1440					

记录时间：

记录人：

审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态					污染物排放情况				排气筒高度	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量	名称	添加时间	添加量(t)
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-1 00:00	2021-3-1 24:00			是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	24	216					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-2 00:00	2021-3-2 24:00			是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	24	192					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-3 00:00	2021-3-3 24:00			是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	24	192					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-4 00:00	2021-3-4 24:00			是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	24	192					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-5 00:00	2021-3-5 15:26	2021-3-5 15:27	2021-3-5 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	16	72					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-6 07:15	2021-3-6 21:12	2021-3-6 21:13	2021-3-6 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	15	288					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-7 07:21	2021-3-7 20:41	2021-3-7 20:42	2021-3-7 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	13	96					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-8 07:05	2021-3-8 20:50	2021-3-8 20:51	2021-3-8 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	14	120					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-9 07:26	2021-3-9 21:08	2021-3-9 21:09	2021-3-9 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	14	120					
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-10 07:16	2021-3-10 21:02	2021-3-10 21:03	2021-3-10 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	15	120					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-11 07:12	2021-3-11 21:08	2021-3-11 21:10	2021-3-11 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	15	864					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-12 07:15	2021-3-12 20:45	2021-3-12 20:46	2021-3-12 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	14	144					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-13 07:05	2021-3-13 21:02	2021-3-13 21:03	2021-3-13 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	14	144					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-14 07:09	2021-3-14 21:06	2021-3-14 21:07	2021-3-14 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	14	120					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-3-15 07:05	2021-3-15 21:02	2021-3-15 21:03	2021-3-15 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	14	312					

印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-16 07:13	2021-3-16 17:15	2021-3-16 17:16	2021-3-16 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	10	96					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-17 07:05	2021-3-17 20:17	2021-3-17 20:18	2021-3-17 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	13	144					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-18 06:55	2021-3-18 20:25	2021-3-18 20:26	2021-3-18 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	14	144					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-19 6:57	2021-3-19 21:01	2021-3-19 21:02	2021-3-19 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	14	120					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-20 06:50	2021-3-20 20:38	2021-3-20 20:39	2021-3-20 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	14	144					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-21 07:01	2021-3-21 20:20	2021-3-21 20:21	2021-3-21 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	14	144					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-22 07:00	2021-3-22 20:05	2021-3-22 20:06	2021-3-22 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	13	120					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-23 07:01	2021-3-23 19:55	2021-3-23 19:56	2021-3-23 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	11	240					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-24 6:57	2021-3-24 18:52	2021-3-24 18:53	2021-3-24 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	12	144					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-25 06:25	2021-3-25 20:15	2021-3-25 20:16	2021-3-25 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	14	192					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-26 06:46	2021-3-26 19:45	2021-3-26 19:46	2021-3-26 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	13	168					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-27 08:16	2021-3-27 19:25	2021-3-27 19:26	2021-3-27 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	12	144					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-3-28 07:02	2021-3-28 17:19	2021-3-28 17:20	2021-3-28 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	11	96					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-29 07:38	2021-1-29 19:45	2021-1-29 19:46	2021-1-29 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	13	120					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-30 7:45	2021-1-30 17:00	2021-1-30 17:01	2021-1-30 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	9	72					
印花废气处理系统	WF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-1-31 08:15	2021-1-31 18:43	2021-1-31 18:44	2021-1-31 24:00	是	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、乙酸	90	检测报告	15	21	0	11	96					
合计																		414	5088					

记录时

记录人:

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m ³ /h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-1 08:30	2021-4-1 16:00	2021-4-1 16:00	2021-4-2 9:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	7.5	48			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-2 09:00	2021-4-2 12:00	2021-4-2 12:00	2021-4-3 8:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	3	96			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-3 08:30	2021-4-3 19:00	2021-4-3 19:00	2021-4-4 7:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	11	720			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-4 07:30	2021-4-4 19:30	2021-4-4 19:30	2021-4-5 7:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12	96			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-5 07:00	2021-4-5 19:00	2021-4-5 19:00	2021-4-6 7:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12	120			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-6 07:00	2021-4-6 19:00	2021-4-6 19:00	2021-4-7 8:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12	96			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-7 08:00	2021-4-7 21:00	2021-4-7 21:00	2021-4-8 6:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	216			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-8 06:00	2021-4-8 21:30	2021-4-8 21:30	2021-4-9 7:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15.5	192			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-9 07:00	2021-4-9 21:00	2021-4-9 21:00	2021-4-10 10:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14	240			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-10 10:00	2021-4-10 14:30	2021-4-10 14:30	2021-4-11 9:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	4.5	24			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-11 09:00	2021-4-11 19:00	2021-4-11 19:00	2021-4-12 7:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	10	192			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-12 07:00	2021-4-12 20:30	2021-4-12 20:30	2021-4-13 8:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	192			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-13 08:30	2021-4-13 21:30	2021-4-13 21:30	2021-4-14 8:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	96			

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-14 08:00	2021-4-14 19:00	2021-4-14 19:00	2021-4-15 8:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	11	96			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-15 08:30	2021-4-15 21:30	2021-4-15 21:30	2021-4-16 7:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	336			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-16 07:00	2021-4-16 20:00	2021-4-16 20:00	2021-4-17 7:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	144			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-17 07:30	2021-4-17 19:00	2021-4-17 19:00	2021-4-18 8:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12.5	312			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-18 08:00	2021-4-18 19:30	2021-4-18 19:30	2021-4-19 8:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	11.5	192			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-19 8:00	2021-4-19 20:00	2021-4-19 20:00	2021-4-20 6:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12	312			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-20 06:30	2021-4-20 19:30	2021-4-20 19:30	2021-4-21 7:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	240			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-21 07:00	2021-4-21 20:30	2021-4-21 20:30	2021-4-22 7:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	168			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-22 07:00	2021-4-22 20:00	2021-4-22 20:00	2021-4-23 6:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	336			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-23 06:30	2021-4-23 21:00	2021-4-23 21:00	2021-4-24 7:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14.5	240			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-24 7:00	2021-4-24 21:00	2021-4-24 21:00	2021-4-25 6:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14	120			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-25 06:30	2021-4-26 06:30			18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	24	240			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-26 06:30	2021-4-27 06:30			18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	24	480			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-4-27 06:30	2021-4-28 0:00	2021-4-28 0:00	2021-4-28 6:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	17.5	192			

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-4-28 06:30	2021-4-28 21:30	2021-4-28 21:30	2021-4-29 7:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	408			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-4-29 07:00	2021-4-29 21:30	2021-4-29 21:30	2021-4-30 6:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14.5	360			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-4-30 6:30	2021-4-30 21:00	2021-4-30 21:00	2021-4-30 24:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14.5	120			
合计																391.5	6144			

记录时间：

记录人：

审核

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-1 06:30	2021-5-1 21:00	2021-5-1 21:00	2021-5-2 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14.5	384			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-2 06:30	2021-5-2 21:30	2021-5-2 21:30	2021-5-3 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	384			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-3 06:30	2021-5-3 21:00	2021-5-3 21:00	2021-5-4 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14.5	456			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-4 06:30	2021-5-4 21:30	2021-5-4 21:30	2021-5-5 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14	408			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-5 06:30	2021-5-5 21:30	2021-5-5 21:30	2021-5-6 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	360			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-6 06:30	2021-5-6 21:00	2021-5-6 21:00	2021-5-7 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14.5	480			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-7 06:30	2021-5-7 21:00	2021-5-7 21:00	2021-5-8 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14.5	456			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-8 06:30	2021-5-8 21:30	2021-5-8 21:30	2021-5-9 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	408			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-9 06:30	2021-5-9 21:30	2021-5-9 21:30	2021-5-10 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	384			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-10 06:30	2021-5-10 22:30	2021-5-10 22:30	2021-5-10 24:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	16	480			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-5-11 00:00	2021-5-12 06:30	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15			0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-12 06:30	2021-5-12 22:30	2021-5-12 22:30	2021-5-13 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	16	504			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-13 06:30	2021-5-13 22:30	2021-5-13 22:30	2021-5-14 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	16	480			

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-14 06:30	2021-5-14 22:30	2021-5-14 22:30	2021-5-15 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	16	432			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-15 06:30	2021-5-15 21:00	2021-5-15 21:00	2021-5-16 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14.5	216			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-16 06:30	2021-5-16 21:30	2021-5-16 21:30	2021-5-17 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	240			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-17 06:30	2021-5-17 22:30	2021-5-17 22:30	2021-5-18 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	16	456			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-18 06:30	2021-5-18 22:00	2021-5-18 22:00	2021-5-19 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15.5	432			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-19 06:30	2021-5-19 21:30	2021-5-19 21:30	2021-5-20 07:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	432			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-20 07:00	2021-5-20 22:00	2021-5-20 22:00	2021-5-21 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	216			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-21 06:30	2021-5-21 22:00	2021-5-21 22:00	2021-5-22 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15.5	432			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-22 06:30	2021-5-22 21:30	2021-5-22 21:30	2021-5-23 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	432			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-23 06:30	2021-5-23 21:30	2021-5-23 21:30	2021-5-24 7:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	480			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-24 7:00	2021-5-24 22:00	2021-5-24 20:00	2021-5-25 06:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	432			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-25 06:00	2021-5-25 21:30	2021-5-25 21:30	2021-5-26 07:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15.5	432			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-26 07:00	2021-5-26 21:00	2021-5-26 21:00	2021-5-27 06:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14	192			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-27 06:30	2021-5-27 23:00	2021-5-27 23:00	2021-5-28 07:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	16.5	504			

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-28 07:00	2021-5-29 00:30			18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	20.5	432			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-5-29 00:30	2021-5-30 12:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15			0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-30 12:00	2021-5-30 18:30	2021-5-30 18:30	2021-5-31 7:00	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	6.5	96			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-5-31 7:00	2021-5-31 22:30	2021-5-31 22:30	2021-6-31 8:30	18537	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15.5	432			
合计																436	####			

记录时间：

记录人：

审核人：任

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m ³ /h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-1 08:00	2021-6-1 20:30	2021-6-1 20:30	2021-6-2 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12.5	480			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-2 07:00	2021-6-2 21:30	2021-6-2 21:30	2021-6-3 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14.5	192			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-3 07:00	2021-6-3 22:30	2021-6-3 22:30	2021-6-4 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15.5	216			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-4 07:00	2021-6-4 20:30	2021-6-4 20:30	2021-6-5 08:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	384			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-5 08:00	2021-6-5 21:30	2021-6-5 21:30	2021-6-6 08:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	408			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-6 08:00	2021-6-6 20:30	2021-6-6 20:30	2021-6-7 08:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12.5	360			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-7 07:00	2021-6-8 7:00			22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	24	912			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-8 7:00	2021-6-8 22:30	2021-6-8 22:30	2021-6-9 7:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15.5	432			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-9 07:30	2021-6-9 21:00	2021-6-9 21:00	2021-6-10 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	192			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-10 06:30	2021-6-10 22:00	2021-6-10 22:00	2021-6-11 7:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15.5	192			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-11 7:00	2021-6-11 22:30	2021-6-11 22:30	2021-6-12 07:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	15.5	408			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-12 07:30	2021-6-12 22:30	2021-6-12 22:30	2021-6-13 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	456			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-6-13 06:30	2021-6-13 21:30	2021-6-13 21:30	2021-6-14 08:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15	240			

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-14 08:30	2021-6-14 22:00	2021-6-14 22:00	2021-6-15 07:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	240			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-15 07:30	2021-6-15 21:30	2021-6-15 21:30	2021-6-16 08:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14	240			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-16 08:00	2021-6-16 21:30	2021-6-16 21:30	2021-6-17 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14.5	240			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-17 07:00	2021-6-17 22:30	2021-6-17 22:30	2021-6-18 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	15.5	936			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-18 06:30	2021-6-18 20:30	2021-6-18 20:30	2021-6-18 24:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14	672			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-6-19 00:00	2021-6-20 9:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15			0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-20 09:00	2021-6-20 18:00	2021-6-20 18:00	2021-6-21 10:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	9	576			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-21 10:00	2021-6-21 20:30	2021-6-21 20:30	2021-6-22 10:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	10.5	120			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-22 10:30	2021-6-22 19:00	2021-6-22 19:00	2021-6-22 24:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	8.5	96			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-6-23 00:00	2021-6-24 11:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15			0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-24 11:00	2021-6-24 18:00	2021-6-24 18:00	2021-6-25 11:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	7	408			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-25 11:00	2021-6-25 17:30	2021-6-25 17:30	2021-6-26 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	6.5	584			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-26 07:00	2021-6-26 15:00	2021-6-26 15:00	2021-6-27 10:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	8	96			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-6-27 10:00	2021-6-27 16:00	2021-6-27 16:00	2021-6-28 10:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	6	96			

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2021-6-28 10:00	2021-6-28 19:00	2021-6-28 19:00	2021-6-29 8:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	9	120			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2021-6-29 8:00	2021-6-29 19:00	2021-6-29 19:00	2021-6-30 8:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	11	144			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2021-6-30 8:00	2021-6-30 20:00	2021-6-30 20:00	2021-7-1 8:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12	192			
合计																355	9296			

记录时间：

记录人：

审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-1 07:00	2021-7-1 20:00	2021-7-1 20:00	2021-7-2 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	192			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-2 07:00	2021-7-2 20:00	2021-7-2 20:00	2021-7-3 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	216			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-3 06:30	2021-7-3 20:00	2021-7-3 20:00	2021-7-4 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	192			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-4 06:30	2021-7-4 20:00	2021-7-4 20:00	2021-7-5 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	192			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-5 07:00	2021-7-5 20:00	2021-7-5 20:00	2021-7-6 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	168			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-6 07:00	2021-7-6 20:30	2021-7-6 20:30	2021-7-7 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	192			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-7 07:00	2021-7-7 20:30	2021-7-7 20:30	2021-7-8 08:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	264			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-8 08:30	2021-7-8 19:00	2021-7-8 19:00	2021-7-9 10:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	10.5	216			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-9 10:00	2021-7-9 20:00	2021-7-9 20:00	2021-7-10 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	10	336			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-10 07:00	2021-7-10 20:00	2021-7-10 20:00	2021-7-11 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	480			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-11 06:30	2021-7-11 20:00	2021-7-11 20:00	2021-7-12 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	528			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-12 06:30	2021-7-12 20:30	2021-7-12 20:30	2021-7-13 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14	384			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-13 07:00	2021-7-13 20:00	2021-7-13 20:00	2021-7-14 08:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	648			

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-14 08:30	2021-7-14 20:30	2021-7-14 20:30	2021-7-15 08:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12	720			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-15 08:30	2021-7-15 19:30	2021-7-15 19:30	2021-7-16 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	11	168			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-16 06:30	2021-7-16 20:30	2021-7-16 20:30	2021-7-17 08:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14	216			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-17 08:00	2021-7-17 20:30	2021-7-17 20:30	2021-7-18 08:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12.5	192			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-18 08:00	2021-7-18 19:30	2021-7-18 19:30	2021-7-19 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	11.5	432			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-19 06:30	2021-7-19 19:30	2021-7-19 19:30	2021-7-20 08:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	240			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-20 08:00	2021-7-20 19:00	2021-7-20 19:00	2021-7-21 10:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	11	456			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-7-21 10:00	2021-7-22 08:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-22 08:00	2021-7-22 20:30	2021-7-22 20:30	2021-7-23 08:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12.5	792			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-23 08:00	2021-7-23 20:30	2021-7-23 20:30	2021-7-24 08:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12.5	792			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-24 08:00	2021-7-24 20:30	2021-7-24 20:30	2021-7-25 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12.5	840			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-25 07:00	2021-7-25 17:30	2021-7-25 17:30	2021-7-26 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	10.5	672			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-26 06:30	2021-7-26 20:30	2021-7-26 20:30	2021-7-27 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	14	696			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-7-27 07:00	2021-7-27 21:00	2021-7-27 21:00	2021-7-28 08:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	16	816			

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-7-28 08:00	2021-7-28 19:30	2021-7-28 19:30	2021-7-29 8:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	11.5	816			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-7-29 8:00	2021-7-29 20:30	2021-7-29 20:30	2021-7-30 7:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12.5	600			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-7-30 7:00	2021-7-30 20:30	2021-7-30 20:30	2021-7-31 7:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	696			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-7-31 7:00	2021-7-31 20:30	2021-7-31 20:30	2021-8-1 20:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	744			
合计																381	13896			

记录时间：

记录人：

审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排口温度 (℃)	压力 (KPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量 (m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-1 07:00	2021-8-1 20:30	2021-8-1 20:30	2021-8-2 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	672			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-2 07:00	2021-8-2 20:00	2021-8-2 20:00	2021-8-3 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	864			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-3 06:30	2021-8-3 20:00	2021-8-3 20:00	2021-8-4 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	624			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-4 06:30	2021-8-4 20:00	2021-8-4 20:00	2021-8-5 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	648			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-5 07:00	2021-8-5 20:00	2021-8-5 20:00	2021-8-6 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	600			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-6 07:00	2021-8-6 20:30	2021-8-6 20:30	2021-8-7 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	600			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-7 07:00	2021-8-7 20:30	2021-8-7 20:30	2021-8-8 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	840			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-8 07:00	2021-8-8 20:30	2021-8-8 20:30	2021-8-9 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	648			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-9 07:00	2021-8-9 20:30	2021-8-9 20:30	2021-8-10 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	912			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-10 07:00	2021-8-10 17:30	2021-8-10 17:30	2021-8-11 06:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	10.5	648			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-11 06:30	2021-8-11 17:30	2021-8-11 17:30	2021-8-12 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	9	144			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-12 07:00	2021-8-12 20:30	2021-8-12 20:30	2021-8-13 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	672			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-13 07:00	2021-8-13 20:30	2021-8-13 20:30	2021-8-14 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	744			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-14 07:00	2021-8-14 20:30	2021-8-14 20:30	2021-8-15 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	744			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-15 07:00	2021-8-15 20:00	2021-8-15 20:00	2021-8-16 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	864			

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-16 07:00	2021-8-16 20:30	2021-8-16 20:30	2021-8-17 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	672			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-17 07:00	2021-8-17 20:30	2021-8-17 20:30	2021-8-18 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	912			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-18 07:00	2021-8-18 20:30	2021-8-18 20:30	2021-8-19 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	696			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-19 07:00	2021-8-19 20:30	2021-8-19 20:30	2021-8-20 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	768			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-20 07:00	2021-8-20 20:30	2021-8-20 20:30	2021-8-21 7:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	720			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-21 7:00	2021-8-21 20:00	2021-8-21 20:00	2021-8-22 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	744			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-22 07:00	2021-8-22 20:30	2021-8-22 20:30	2021-8-23 07:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	840			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-23 07:00	2021-8-23 20:30	2021-8-23 20:30	2021-8-24 00:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13.5	792			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-8-24 00:00	2021-8-25 00:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-8-25 00:00	2021-8-26 00:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-8-26 00:00	2021-8-27 00:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-8-27 00:00	2021-8-28 00:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-8-28 00:00	2021-8-29 09:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-29 9:00	2021-8-29 20:30	2021-8-29 20:30	2021-8-30 7:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	11.5	744			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-30 7:00	2021-8-30 20:00	2021-8-30 20:00	2021-8-31 8:00	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	13	744			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-8-31 8:00	2021-8-31 20:30	2021-8-31 20:30	2021-9-1 8:30	22733	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	21	0	12.5	624			
合计																338	18336			

记录时间:

记录人:

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排口温度 (C)	压力 (KPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量 (m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-1 08:00	2021-9-1 19:30	2021-9-1 19:30	2021-9-2 06:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	648			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-2 06:30	2021-9-2 19:00	2021-9-2 19:00	2021-9-3 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	768			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-3 08:00	2021-9-3 19:00	2021-9-3 19:00	2021-9-4 8:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11	768			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-4 8:00	2021-9-4 19:00	2021-9-4 19:00	2021-9-5 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11	720			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-5 08:30	2021-9-5 20:00	2021-9-5 20:00	2021-9-6 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	600			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-6 08:00	2021-9-6 20:30	2021-9-6 20:30	2021-9-7 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	120			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-7 08:00	2021-9-7 20:30	2021-9-7 20:30	2021-9-8 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	720			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-8 08:00	2021-9-8 17:30	2021-9-8 17:30	2021-9-9 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	9.5	672			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-9 08:00	2021-9-9 21:30	2021-9-9 21:30	2021-9-10 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	13.5	720			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-10 07:00	2021-9-10 19:30	2021-9-10 19:30	2021-9-11 06:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	840			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-11 06:30	2021-9-11 19:30	2021-9-11 19:30	2021-9-12 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	13.5	816			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-12 07:00	2021-9-12 17:30	2021-9-12 17:30	2021-9-13 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	10.5	624			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-13 08:00	2021-9-13 17:30	2021-9-13 17:30	2021-9-14 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	9.5	600			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-14 07:00	2021-9-14 19:00	2021-9-14 19:00	2021-9-15 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12	744			

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-15 07:00	2021-9-15 21:00	2021-9-15 21:00	2021-9-16 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	14	816			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-16 07:00	2021-9-16 19:00	2021-9-16 19:00	2021-9-17 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12	768			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-17 07:00	2021-9-17 19:30	2021-9-17 19:30	2021-9-18 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	744			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-9-18 00:00	2021-9-19 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-19 07:00	2021-9-19 20:30	2021-9-19 20:30	2021-9-20 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	13.5	840			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-20 07:00	2021-9-20 21:30	2021-9-20 21:30	2021-9-21 8:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	13.5	888			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-21 8:00	2021-9-21 16:30	2021-9-21 16:30	2021-9-22 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	13	336			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-22 08:00	2021-9-22 17:30	2021-9-22 17:30	2021-9-23 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	13.5	504			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-23 08:00	2021-9-23 20:00	2021-9-23 20:00	2021-9-24 07:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	13.5	672			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-24 07:30	2021-9-24 19:00	2021-9-24 19:00	2021-9-25 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	600			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-25 07:00	2021-9-25 19:30	2021-9-25 19:30	2021-9-26 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	792			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-26 08:00	2021-9-26 19:00	2021-9-26 19:00	2021-9-27 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11	408			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-27 08:00	2021-9-27 17:30	2021-9-27 17:30	2021-9-28 14:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	9.5	504			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-28 14:00	2021-9-28 19:00	2021-9-28 19:00	2021-9-29 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	5	672			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-29 08:00	2021-9-29 19:30	2021-9-29 19:30	2021-9-30 7:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	1752			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-9-30 7:00	2021-9-30 20:00	2021-9-30 20:00	2021-10-1 8:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	13	936			

合计																		342	20592		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	--	--

记录时间：

记录人：

审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排口温度 (℃)	压力 (KPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量 (m ³ /h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h			2021-10-1 00:00	2021-10-2 00:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h			2021-10-2 00:00	2021-10-3 08:30	0	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-3 08:30	2021-10-3 20:00	2021-10-3 20:00	2021-10-4 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	1080			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-4 7:00	2021-10-4 19:30	2021-10-4 19:30	2021-10-5 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	1080			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-5 07:00	2021-10-5 19:30	2021-10-5 19:30	2021-10-6 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	1008			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-6 07:00	2021-10-6 15:30	2021-10-6 15:30	2021-10-7 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	8.5	768			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-7 08:00	2021-10-7 17:30	2021-10-7 17:30	2021-10-8 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	9.5	1104			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-8 07:00	2021-10-8 17:30	2021-10-8 17:30	2021-10-9 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	10.5	1032			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-9 08:00	2021-10-9 19:00	2021-10-9 19:00	2021-10-10 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	11	864			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-10 07:00	2021-10-10 19:30	2021-10-10 19:30	2021-10-11 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	2224			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-11 08:30	2021-10-11 20:30	2021-10-11 20:30	2021-10-12 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	12	1392			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-12 08:30	2021-10-12 17:30	2021-10-12 17:30	2021-10-13 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	9	1296			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-13 08:00	2021-10-13 19:30	2021-10-13 19:30	2021-10-14 07:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	720			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-10-14 07:30	2021-10-14 20:30	2021-10-14 20:30	2021-10-15 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	12	1080			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h			2021-10-15 00:00	2021-10-16 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	0	0			

印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-16 08:30	2021-10-16 18:30	2021-10-16 18:30	2021-10-17 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	10	1056			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-17 08:30	2021-10-17 21:30	2021-10-17 21:30	2021-10-18 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	13	936			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-10-18 00:00	2021-10-19 07:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-19 07:00	2021-10-19 19:30	2021-10-19 19:30	2021-10-20 07:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	888			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-20 07:00	2021-10-20 19:30	2021-10-20 19:30	2021-10-21 8:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	888			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-21 8:30	2021-10-21 17:30	2021-10-21 17:30	2021-10-22 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	9	1056			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-22 08:30	2021-10-22 17:30	2021-10-22 17:30	2021-10-23 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	9	792			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-23 08:30	2021-10-23 15:00	2021-10-23 15:00	2021-10-24 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	6.5	552			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-24 08:30	2021-10-24 19:30	2021-10-24 19:30	2021-10-25 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	11	624			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-25 08:30	2021-10-25 19:30	2021-10-25 19:30	2021-10-26 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	11	528			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-10-26 00:00	2021-10-27 09:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-27 09:00	2021-10-27 17:30	2021-10-27 17:30	2021-10-28 13:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	8.5	624			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-28 13:00	2021-10-28 17:30	2021-10-28 17:30	2021-10-29 09:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	4.5	432			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-29 09:00	2021-10-29 17:30	2021-10-29 17:30	2021-10-30 09:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	8.5	672			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-10-30 09:00	2021-10-30 17:00	2021-10-30 17:00	2021-10-31 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	29.7	0	8	672			
印花废气处理系统	MF0002	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-10-31 00:00	2021-11-1 8:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、乙醇	检测报告	15	0	0	0	0			
合计																257				

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

记录时间：

记录人：

审核人：

陈明

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m ³ /h)	污染因子	数据来源						
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-11-1 07:00	2021-11-1 20:00	2021-11-1 20:00	2021-11-2 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	13	840	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-11-2 08:30	2021-11-2 15:30	2021-11-2 15:30	2021-11-3 09:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	7	720	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-11-3 09:00	2021-11-3 19:30	2021-11-3 19:30	2021-11-4 8:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	10.5	672	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-11-4 8:30	2021-11-4 16:00	2021-11-4 16:00	2021-11-5 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	7.5	552	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-11-5 08:30	2021-11-5 17:00	2021-11-5 17:00	2021-11-6 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	8.5	504	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-11-6 08:30	2021-11-6 17:00	2021-11-6 17:00	2021-11-7 09:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	8.5	696	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-11-7 09:00	2021-11-7 19:30	2021-11-7 19:30	2021-11-8 10:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	10.5	624	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-11-8 10:30	2021-11-8 17:30	2021-11-8 17:30	2021-11-9 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	7	600	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h			2021-11-9 00:00	2021-11-10 09:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-11-10 09:00	2021-11-10 17:30	2021-11-10 17:30	2021-11-11 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	8.5	552	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h			2021-11-11 00:00	2021-11-12 09:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-11-12 09:00	2021-11-12 20:00	2021-11-12 20:00	2021-11-13 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11	744	

印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h			2021-11-13 00:00	2021-11-14 12:30	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-11-14 12:30	2021-11-14 16:30	2021-11-14 16:30	2021-11-15 12:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	4	336	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-11-15 12:00	2021-11-15 17:30	2021-11-15 17:30	2021-11-16 11:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	5.5	312	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-11-16 11:30	2021-11-16 17:30	2021-11-16 17:30	2021-11-17 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	4	408	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-11-17 08:30	2021-11-17 20:00	2021-11-17 20:00	2021-11-18 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	696	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-11-18 08:00	2021-11-18 19:30	2021-11-18 19:30	2021-11-19 09:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	11.5	648	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-11-19 09:00	2021-11-19 17:30	2021-11-19 17:30	2021-11-20 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	8.5	624	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h			2021-11-20 00:00	2021-11-21 8:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-11-21 8:00	2021-11-21 18:00	2021-11-21 18:00	2021-11-22 10:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	10	600	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-11-22 10:00	2021-11-22 16:00	2021-11-22 16:00	2021-11-23 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	6	144	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h			2021-11-23 00:00	2021-11-24 14:30	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-11-24 14:30	2021-11-24 19:00	2021-11-24 19:00	2021-11-25 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	4.5	336	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-11-25 08:00	2021-11-25 17:30	2021-11-25 17:30	2021-11-26 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	9.5	648	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	风量	25000	m ³ /h	2021-11-26 08:00	2021-11-26 19:00	2021-11-26 19:00	2021-11-27 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11	648	

印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-11-27 00:00	2021-11-28 00:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2021-11-28 00:00	2021-11-29 13:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-11-29 13:00	2021-11-29 19:30	2021-11-29 19:30	2021-11-30 12:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	6.5	312	
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-11-30 12:00	2021-11-30 17:30	2021-11-30 17:30	2021-12-1 9:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	5.5	384	
合计																190	12600	

记录时间：

记录人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m ³ /h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-1 10:30	2021-12-1 17:30	2021-12-1 17:30	2021-12-2 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	7	840			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-2 08:30	2021-12-2 17:30	2021-12-2 17:30	2021-12-3 13:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	9	720			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-3 13:00	2021-12-3 19:00	2021-12-3 19:00	2021-12-4 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	6	672			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h			2021-12-4 00:00	2021-12-5 11:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-5 11:00	2021-12-5 18:00	2021-12-5 18:00	2021-12-6 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	7	504			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h			2021-12-6 00:00	2021-12-7 07:30	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-7 07:30	2021-12-7 19:00	2021-12-7 19:00	2021-12-8 07:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	624			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-8 7:30	2021-12-8 20:30	2021-12-8 20:30	2021-12-9 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	13	600			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-9 08:00	2021-12-9 20:30	2021-12-9 20:30	2021-12-10 07:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	216			
印花废气处理系统	TA003	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-10 07:30	2021-12-10 20:00	2021-12-10 20:00	2021-12-11 09:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	552			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-11 09:30	2021-12-11 20:00	2021-12-11 20:00	2021-12-12 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	10.5	192			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-12 08:30	2021-12-12 18:30	2021-12-12 18:30	2021-12-13 00:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	10	744			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h			2021-12-13 00:00	2021-12-14 08:00	0	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	0	0			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-14 08:00	2021-12-14 20:30	2021-12-14 20:30	2021-12-15 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	336			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2021-12-15 08:00	2021-12-15 20:00	2021-12-15 20:00	2021-12-16 8:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12	312			

印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-16 8:00	2021-12-16 17:30	2021-12-16 17:30	2021-12-17 07:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	9.5	408			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-17 07:30	2021-12-17 20:00	2021-12-17 20:00	2021-12-18 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	696			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-18 07:30	2021-12-18 19:00	2021-12-18 19:00	2021-12-19 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	648			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-19 08:00	2021-12-19 19:30	2021-12-19 19:30	2021-12-20 07:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	624			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-20 07:30	2021-12-20 19:30	2021-12-20 19:30	2021-12-21 07:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12	168			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-21 07:30	2021-12-21 20:30	2021-12-21 20:30	2021-12-22 07:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	13	600			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-22 07:30	2021-12-22 20:00	2021-12-22 20:00	2021-12-23 08:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	12.5	144			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-23 08:00	2021-12-23 19:30	2021-12-23 19:30	2021-12-24 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	312			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-24 08:30	2021-12-24 20:00	2021-12-24 20:00	2021-12-25 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	11.5	336			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-25 08:30	2021-12-25 19:00	2021-12-25 19:00	2021-12-26 10:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	10.5	648			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-26 10:00	2021-12-26 15:00	2021-12-26 15:00	2021-12-27 11:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	5	648			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-27 11:00	2021-12-27 20:00	2021-12-27 20:00	2021-12-28 08:30	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	9	144			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-28 08:30	2021-12-28 19:00	2021-12-28 19:00	2021-12-29 16:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	10.5	240			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-29 16:00	2021-12-30 0:00			14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	8	312			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-30 0:00	2021-12-30 18:30	2021-12-30 18:30	2021-12-31 11:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	18.5	384			
印花废气处理系统	MF0002	RZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2021-12-31 11:00	2021-12-31 18:00	2021-12-31 18:00	2022-1-1 0:00	14790	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	29.7	0	7	210			
合计																297.5				

三：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

记录时间：

记录人：

审核人：

陈明