

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位: DA004

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	活性炭性状	活性炭吸附时间, 运行时间, 脱附	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-2-1 08:30	2025-2-2 8:30		VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-2-2 8:30	2025-2-3 8:30		VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-2-3 8:30	2025-2-4 8:30		VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-2-4 8:30	2025-2-5 8:30		VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-2-5 8:30	2025-2-6 8:30		VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-2-6 8:30	2025-2-7 8:30		VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-2-7 8:30	2025-2-8 10:00		VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-8 10:00	2025-2-8 16:00	2025-2-8 16:00	2025-2-9 9:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	6	88	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-9 9:00	2025-2-9 18:00	2025-2-9 18:00	2025-2-10 7:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	9	120	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-10 7:00	2025-2-10 19:00	2025-2-10 19:00	2025-2-11 9:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	12	112	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-11 9:00	2025-2-11 22:00	2025-2-11 22:00	2025-2-12 00:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	13	112	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-2-12 00:00	2025-2-13 9:00		VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-13 9:00	2025-2-13 18:00	2025-2-13 18:00	2025-2-14 13:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	9	136	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-14 13:00	2025-2-14 20:00	2025-2-14 20:00	2025-2-15 11:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	7	160	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-15 11:00	2025-2-15 18:00	2025-2-15 18:00	2025-2-16 8:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	7	144	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-16 8:00	2025-2-16 15:00	2025-2-16 15:00	2025-2-17 10:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	7	136	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-17 10:00	2025-2-17 20:00	2025-2-17 20:00	2025-2-18 9:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	10	92	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-18 9:00	2025-2-18 18:00	2025-2-18 18:00	2025-2-19 8:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	9	152	良好			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位: DA004

防治设施名称	编号	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	活性炭性状	活性炭吸附时间, 运行时间, 脱附	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-19 8:00	2025-2-19 17:00	2025-2-19 17:00	2025-2-20 14:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	9	104	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-20 14:00	2025-2-20 17:00	2025-2-20 17:00	2025-2-21 10:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	3	80	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-21 10:00	2025-2-21 15:00	2025-2-21 15:00	2025-2-22 8:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	5	92	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-22 8:00	2025-2-22 20:00	2025-2-22 20:00	2025-2-23 0:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	12	120	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-2-23 0:00	2025-2-24 12:00		VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-24 12:00	2025-2-24 15:00	2025-2-24 15:00	2025-2-25 10:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	3	88	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-25 10:00	2025-2-25 18:00	2025-2-25 18:00	2025-2-26 0:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	8	184	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-2-26 0:00	2025-2-27 8:00		VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-27 8:00	2025-2-27 20:00	2025-2-27 20:00	2025-2-28 12:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	12	128	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-2-28 12:00	2025-2-28 15:00	2025-2-28 15:00	2025-3-1 8:00	11301	VOCs、甲苯、二甲	检测报告	15	3	80	良好			
合计														144			0		

记录时间: 记录人: 任宗兰 主管: 陈明

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。